



Jeroni Alemany · Detalles y estado actual

Entrada, puertas y ventanas



01. Puerta de entrada

Remates pendientes alrededor de la puerta.



02. Recibidor y marcos

Detalle de encuentros y acabados de carpintería.



03. Puerta interior

Marcas y desgaste visibles en hoja y acabado inferior.



04. Puerta acristalada del salón

Detalle de vidrio decorativo, marco y manilla.



05. Puerta original de entrada

Se conserva para su posible reinstalación al retirar la puerta anticupación actual.



06. Puerta corredera de cocina

Acceso desde el pasillo hacia la cocina.



07. Ventanales de la coladuría

Aluminio y doble acristalamiento, tipo Climalit. Conjunto de cuatro hojas; detalle de guía y juntas.




08. Ventana de dormitorio

Carpintería de aluminio con cristal simple.

Jeroni Alemany · Detalles y estado actual

Suelos, techos, iluminación y remates



09. Suelo de cocina: baldosas partidas

Detalle de una de al menos dos zonas a reparar. Hay material guardado en la despensa al final de la coladuría.




10. Suelo de acabado laminado

Detalle de la superficie y sus juntas.



11. Techo de dormitorio

Falso techo decorativo de escayola y punto de iluminación.



12. Techo del baño

Detalle de techo, focos y revestimiento de pared.



13. Lámpara y techo del salón

Luminaria suspendida sobre falso techo decorativo de escayola.



14. Pared revestida de espejo

Registro para acceder a las instalaciones eléctricas situadas detrás del revestimiento.



15. Barandilla del balcón y fachada

Barandilla de aluminio en perfecto estado de conservación. Fachada con aspecto cuidado.



16. Despensa: material de reposición

Piezas guardadas en el armario despensa al final de la coladuría.

Jeróni Alemany · Detalles y estado actual

Cocina, baños e instalaciones




17. Cocina: mobiliario

Vista de muebles, frentes y equipamiento existente.



18. Cocina y coladuría

Detalle de revestimientos, ventana y paso entre estancias.



19. Segundo baño sin sanitarios

Alicatado, tomas visibles y remates pendientes.



20. Baño equipado

Estado visible de bañera, lavabo y revestimientos.



21. Ventana del baño

Detalle de ventana y acabado perimetral.



22. Armario despensa con ventilación

Situado al final de la coladuría; dispone de hueco de ventilación.



23. Calentador y conducciones

Detalle de equipo y tuberías; funcionamiento no comprobado.



24. Cuadro eléctrico

Vista del cuadro; funcionamiento no comprobado.